

From: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] >

Sent on: vrijdag, 25 oktober 2019 15:51:36

To: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Subject: Reactie overtredingen n.a.v. milieucontrole 21-6

Attachments: Natronloog boven vloeistofdichte vloer.jpg (407.63 KB), SCIOS rapport Aardgasgestookte ketel.pdf (645.9 KB), CV#.jpg (3.84 MB), Waterbalans 2015 herzien 25-10-2019.pdf (116.41 KB), F-14-01 Inspectie olie en vetafscidders.pdf (197.76 KB), toelichting op toename geloosde afvalwater.pdf (261.88 KB)


Beste [REDACTED]

Zoals eerder deze week beloofd hierbij een reactie op de overtredingen die zijn geconstateerd tijdens de milieucontrole van 21 juni 2019 kenmerk 19011114.

1. 1. Vloeistofdichte vloeren: Afgelopen half jaar hebben verschillende controles plaatsgevonden op onze vloeistofdichte vloeren. Uit intern onderzoek is gebleken dat de proceshal als geheel niet als vloeistofdicht beoordeeld hoeft te worden. Op basis daarvan is gebleken dat alleen de vloeren voor de half-open processen (stortputten) als vloeistofdicht moeten zijn. Deze vloer is 14-10-2019 geïnspecteerd. Ik heb nog geen rapportage van deze controle ontvangen maar wel is gebleken dat deze vloer gerepareerd moet worden. De bezinkbak naast het noordelijk tankenpark wordt 26-10 gereinigd en spoedig hierna geïnspecteerd door Antea Inspection.
2. 2. Inspectie- en registratiesysteem: De 13 tanks zijn nog niet in gebruik genomen, [REDACTED] op dit moment bezig met de ontwikkeling van een nieuwe inspectie- en registratie systeem. Medio december 2019/januari 2020 wordt dit systeem opgeleverd en in gebruik genomen. Deze zal ter goedkeuring aan het bevoegd gezag worden aangeboden.
3. 3. Opslag van biologische en dierlijk oliën en vetten: Op dit moment wordt een klein deel van onze IBC's en vaten met olie/vet niet op een vloeistofdichte vloer opgeslagen. We hebben op dit moment geen ruimte meer om deze boven een vloeistofdichte vloer te plaatsen. Deze oliën en vetten zijn hebben een laag stolpunt en de vaten en IBC lekken niet. We hebben al veel van deze IBC's en vaten afgevoerd, een klein gedeelte staat nog buiten de vloeistofdichte vloer. We zijn op dit moment bezig met het verwerken van deze IBC/vaten. Diegene die buiten de vloeistofdichte vloer staan worden met prioriteit verwerkt.
4. 4. Opslag natronloog: De IBC met natronloog is verplaatst naar een plek boven een vloeistofdichte vloer. Zie bijgevoegde foto.
5. 5. Installatie opslagtank met zwavelzuur: De offertes voor een installatiecertificaat van de zwavelzuurtank zijn aangevraagd. Duidelijk is geworden dat voor deze inspectie de gehele installatie buiten gebruiken moet worden genomen. Dit houdt in dat wij onze fabriek 1 week moeten stilleggen. Wij zien hiervoor de eerste volgende mogelijkheid in het voorjaar 2020. In overleg met de handhaver willen wij vragen om deze inspectie uit te laten voeren in de week van 6 april 2020 (week 15). De installatie verkeerd op dit moment in goede staat en vertoont geen directe gebreken (lekkages).
6. 6. SCIOS keuring stookinstallaties: De aardgasgestookte ketel is geïnspecteerd door de brander leverancier. Op basis van dit rapport is naar voren gekomen dat de ventilatie onvoldoende is. Wij zijn op dit moment nog met de leverancier in gesprek of dit een kritisch gebrek is. De SCIOS keuring van de bio olie gestookte ketel is ingepland.
7. 7. Opslag gevaarlijke stoffen: De opslagvoorziening voor brandbare stoffen is defect. De kosten voor reparatie zijn te hoog. We hebben besloten om de opslagvoorziening te vervangen voor een andere opslagvoorziening. De aankoop voor deze is opgestart.
8. 8. Afvalwater: Wij willen technische maatregelen treffen om het aandeel onopgeloste bestanddelen in ons afvalwater te verlagen. Het Plan van Aanpak hiervoor zenden wij zo spoedig mogelijk toe.
9. 9. Zuiveringstechnische voorzieningen: CV3 is schoongemaakt. Zie bijgevoegde foto.
10. 10. Vetafscheider: We hebben het maandelijkse controle formulier aangepast met een frequentie van 12x per jaar (controle). Op basis van deze controle kunnen we bepalen of een lagere frequentie mogelijk. Zie bijgevoegde beoordelingsformulier.

11. 11. Olie/slibafscheider: Checklist F-14-01 Inspectie olie en vetafscheider is aangepast zie bovenstaande punt 10.
12. 12. De toelichting over de toename van het afvalwater vindt u de toelichting en aangepaste waterbalans.

Kind regards / Met vriendelijke groet,



Denariusstraat 19A
NL- 4903 RC Oosterhout
General phonenumber:
+31 (0)88 3694240
Fax: +31(0)162-466325



 Please consider the environment before printing this e-mail