

VERZONDEN 1 1 DEC. 2019

Van der Kooy Pijnacker B.V.


Denariusstraat 19A
4903 RC Oosterhout

Geachte 

De toezichthouder van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant,  heeft op 25 oktober 2019 uw reactie en documenten ontvangen naar aanleiding van een eerdere controle van 21 juni 2019 bij uw bedrijf aan de Denariusstraat 19A te Oosterhout. Op 15 november 2019 heeft de toezichthouder uw bedrijf bezocht.

Uit de uitgevoerde controle en de opgestuurde documenten is gebleken dat nog niet alle overtredingen ongedaan zijn gemaakt. Het resultaat van het bezoek staat in de bijlage

De nog openstaande overtredingen moet u ongedaan maken. Wij geven u hiervoor 8 weken de tijd. Voor de overtreding van de opslagtank met zwavelzuur en het opstellen van het plan van aanpak afvalwater gelden de termijnen zoals vermeld in de bijlage. Deze termijnen gaan in op de verzenddatum van deze brief.

Hebt u nog vragen, neem dan contact op met   van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. U kunt hem bereiken per e-mail via  telefonisch via 

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Oosterhout (NB),



cc:


- gemeente Oosterhout (NB)
- waterschap Brabantse Delta

zaaknummer
19071381

uw kenmerk

onderwerp
bevindingen controle

behandeld door





plaats / datum
Tilburg,
11 december 2019

bijlage(n)
1



Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

HERCONTROLEVERSLAG

ALGEMENE BEZOEK- EN BEDRIJFSINFORMATIE			
Datum hercontrole:	15 november 2019		
Naam inrichting:	Van der Kooy Pijnacker B.V.		
Adres:	Denariusstraat 19A		
Postcode en plaatsnaam:	4903 RC Oosterhout		
Telefoon:	[REDACTED]		
E-mail:	[REDACTED].nl		
Internetadres:	www.vdkooy.nl		
Inrichtingsnummer:		Zaaknummer OMWB	19071381
Omschrijving bedrijfsactiviteiten:	Het opslaan en bewerken van bleekarde, plantaardige en dierlijke oliën en vetten		
Correspondentie-adres:			
Naam:	Van der Kooy Pijnacker B.V.		
t.a.v.:	[REDACTED]		
Adres:	Denariusstraat 19A		
Postcode en plaatsnaam:	4903 RC Oosterhout		
Contactpersoon v.d. inrichting:	[REDACTED]	Functie:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]	Telefoon:	[REDACTED]
Gesproken met:	[REDACTED]	Functie:	[REDACTED]
E-mail:		Telefoon:	
Contactpersoon OMWB:	[REDACTED]	Functie:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]	Telefoon:	[REDACTED]
Contactpersoon Waterschap:	[REDACTED]	Functie:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]	Telefoon:	[REDACTED]

EERSTE HERCONTROLE

Bij de hercontrole is gecontroleerd of het bedrijf de overtredingen, welke zijn opgenomen in de brief van 26 juli 2019 met zaaknummer 19011114, ongedaan heeft gemaakt.

1. Vloeistofdichte voorzieningen		Overtreding
Constatering 21-6-2019	Tijdens de controle kon niet worden aangetoond dat de vloeistofdichte vloer van de proceshal in de afgelopen 6 jaar als vloeistofdicht is beoordeeld en goedgekeurd. Conform voorschrift 3.1.2 van de vergunning van 2015 moet de bezinkbak naast het noordelijke tankenpark ook als vloeistofdicht zijn uitgevoerd, ook hiervan kon niet worden aangetoond dat deze in de afgelopen 6 jaar als vloeistofdicht is beoordeeld.	
Actie	U moet de vloeistofdichte vloeren krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument laten beoordelen en goedkeuren door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit of aantonen dat dit in de afgelopen 6 jaar is gebeurd	

Constatering 25-10-2019	Per mail heeft u op 25-10-2019 aangegeven: 1. Vloeistofdichte vloeren: Afgelopen half jaar hebben verschillende controles plaatsgevonden op onze vloeistofdichte vloeren. Uit intern onderzoek is gebleken dat de proceshal als geheel niet als vloeistofdicht beoordeeld hoeft te worden. Op basis daarvan is gebleken dat alleen de vloeren voor de half-open processen (stortputten) vloeistofdicht moeten zijn. Deze vloer is 14-10-2019 geïnspecteerd. Ik heb nog geen rapportage van deze controle ontvangen maar wel is gebleken dat deze vloer gerepareerd moet worden. De bezinkbak naast het noordelijk tankenpark wordt 26-10 gereinigd en spoedig hierna geïnspecteerd door Antea Inspection. In voorschrift 4.2.1 van de vergunning van 2011 staat dat ook de proceshal voorzien moet zijn van een vloeistofdichte vloer.	Niet opgeheven
Actie	-U moet aangeven op basis van welk onderzoek en conclusies de vloer van de proceshal niet vloeistofdicht hoeft te zijn. -Opsturen rapportage en na reparatie het certificaat vloer half open processen (stortput). -Opsturen rapportage bezinkput en certificaat	
v.s. 4.2.3 van de vergunning van 2011 en v.s. 3.1.2 en 3.1.6 van de vergunning van 2015.	4.2.2 Een binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte vloer of verharding moet overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument zijn beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit. 4.2.3 Een vloeistofdichte vloer of verharding moet ten minste eens per zes jaar zijn beoordeeld en te zijn goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 4.2.2. 4.3.1 Voor het uitvoeren van de volgende activiteiten dienen ter plaatse vloeistofdichte voorzieningen te zijn gerealiseerd: - half open processen (inclusief stortputten ten behoeve van bleekarde) in de proceshal; - opslag in de proceshal van plantaardige en/of dierlijke oliën en vetten, inclusief tijdens de processen ontstane producten, en opslag van zwavelzuur, natronloog, kalkmelk, soda en zout; - het wassen en tanken van materieel op de gecombineerde was- tankplaats.	

2. Inspectie- en registratiesysteem		Overtreding
Constatering 21-6-2019	Tijdens de controle heeft het bedrijf een inspectie- en registratiesysteem voor het periodiek onderhoud en de periodieke inspectie van de tanks (incl. verbindingen), de tanks voor de opslag van afvalwater en de tankputten van de verticale opslagtanks getoond. De nieuw te plaatsen 13 opslagtanks en de 3 tanks voor de opslag van afvalwater waren hierin niet opgenomen. Tevens kon niet worden aangetoond dat dit inspectie- en registratiesysteem is goedgekeurd door het bevoegd gezag.	
Actie	U moet in het inspectie- en registratiesysteem voor het periodiek onderhoud en de periodieke inspectie van de tanks de nieuwe te plaatsen tanks (13 voor vetten en 3 voor afvalwater) opnemen en ter goedkeuring aanbieden. Het voorstel voor het inspectie- en registratiesysteem kunt u sturen naar info@omwb.nl met een cc aan info@omwb.nl	
Constatering 25-10-2019	Per mail heeft u op 25-10-2019 aangegeven: Inspectie- en registratiesysteem: De 13 tanks zijn nog niet in gebruik genomen, een [naam] is op dit moment bezig met de ontwikkeling van een nieuw inspectie- en registratie systeem. Medio december 2019/januari 2020 wordt dit systeem opgeleverd en in gebruik genomen. Deze zal ter goedkeuring aan het bevoegd gezag worden aangeboden.	Niet opgeheven
Actie	Het rapport nog opsturen.	

v.s. 1.1.1 en v.s. 1.1.2 van de vergunning van 2019	Binnen de inrichting moet een inspectie- en registratiesysteem aanwezig zijn waardoor het periodiek onderhoud en de periodieke inspectie van de tanks (13 stuks) voor de opslag van plantaardige en dierlijke oliën en vetten (incl. verbindingen) en de tanks (3 stuks) voor de opslag van afvalwater, en de tankputten van de verticale opslagtanks te allen tijde wordt geborgd. Inspecties en onderhoud dienen plaats te vinden volgens een eigen methodiek die is goedgekeurd door het bevoegd gezag. De bevindingen van de visuele inspectie dienen in het inspectieverslag te worden genoteerd. In het inspectie- en registratiesysteem moet ten minste aandacht worden besteed aan onderhoud en inspectie van de volgende zaken: • Tankwand, tankbodem en aansluitpunten voor toe- en afvoer van product; • Werking afsluiters; • Instrumentatie en beveiligingen; • Verwarmingselementen. Binnen 3 maanden na het in werking treden van deze vergunning dient een voorstel voor het inspectie- en registratiesysteem ter goedkeuring te worden overgelegd aan het bevoegd gezag	
--	--	--

3. Opslag biologische en dierlijke oliën en vetten		Overtreding
Constatering 21-6-2019	Tijdens de controle is gezien dat zowel op de locatie Denariusstraat 19a en 17 IBC's en vaten met biologische en dierlijke oliën en vetten niet waren opgeslagen boven een vloeistofdichte vloer. Aangezien de aanvraag onderdeel uitmaakt van de vergunning van 2013 dient de opslag ook plaats te vinden conform de aanvraag/vergunning.	
Actie	U moet de op- en overslag van biologische en dierlijke oliën en vetten laten plaatsvinden boven een vloeistofdichte voorziening zoals aangegeven in bijlage 4 behorende bij de aanvraag van de vergunning van 2013.	
Constatering 25-10-2019 en 15-11-2019	Per mail heeft u op 25-10-2019 aangegeven: 1. Opslag van biologische en dierlijk oliën en vetten: Op dit moment wordt een klein deel van onze IBC's en vaten met olie/vet niet op een vloeistofdichte vloer opgeslagen. We hebben op dit moment geen ruimte meer om deze boven een vloeistofdichte vloer te plaatsen. Deze oliën en vetten zijn hebben een laag stolpunt en de vaten en IBC's lekken niet. We hebben al veel van deze IBC's en vaten afgevoerd, een klein gedeelte staat nog buiten de vloeistofdichte vloer. We zijn op dit moment bezig met het verwerken van deze IBC's/vaten. Diegene die buiten de vloeistofdichte vloer staan worden met prioriteit verwerkt. 15 november 2019 Tijdens de hercontrole is gezien dat er inderdaad nog vaten en IBC's staan opgeslagen buiten de vloeistofdichte vloer.	Niet opgeheven
Act	Verder gaan met het verwerken van de IBC's/vaten die buiten de vloeistofdichte vloer staan.	
Art. 2.1 lid 1 onder e Wabo	Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit: 1°. het oprichten, 2°. het veranderen of veranderen van de werking of 3°. het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk,	

4. Opslag natronloog		Overtreding
Constatering 21-6-2019	Tijdens de controle is gezien dat de opslag van natronloog in een IBC niet plaats vindt boven een vloeistofdichte voorziening.	
Actie	U moet de opslag van natronloog laten plaatsvinden boven een vloeistofdichte voorziening.	
Constatering 15-11-2019	Tijdens de hercontrole is gebleken dat de IBC met natronloog niet meer aanwezig is.	Opgeheven

v.s. 4.3.1 van de vergunning van 2011	4.3.1 Voor het uitvoeren van de volgende activiteiten dienen ter plaatse vloeistofdichte voorzieningen te zijn gerealiseerd: - half open processen (inclusief stortputten ten behoeve van bleekarde) in de proceshal; - opslag in de proceshal van plantaardige en/of dierlijke oliën en vetten, inclusief tijdens de processen ontstane producten, en opslag van zwavelzuur, natronloog, kalkmelk, soda en zout; - het wassen en tanken van materieel op de gecombineerde was- tankplaats.	
--	---	--

5. Installatie opslagtank met zwavelzuur		Overtreding
Constatering 21-6-2019	Tijdens de controle kon niet worden aangetoond dat de opslagtank met zwavelzuur aantoonbaar uitgevoerd, geïnstalleerd en onderhouden is in overeenstemming met de BRL K903/07.	
Actie	Een dergelijk bewijs, zoals een installatiecertificaat, moet alsnog ter inzage aangeleverd worden.	
Constatering 25-10-2019 en 15-11-2019	Per mail heeft u op 25-10-2019 aangegeven: 1. Installatie opslagtank met zwavelzuur: De offertes voor een installatiecertificaat van de zwavelzuurtank zijn aangevraagd. Duidelijk is geworden dat voor deze inspectie de gehele installatie buiten gebruiken moet worden genomen. Dit houdt in dat wij onze fabriek 1 week moeten stilleggen. Wij zien hiervoor de eerste volgende mogelijkheid in het voorjaar 2020. In overleg met de handhaver willen wij vragen om deze inspectie uit te laten voeren in de week van 6 april 2020 (week 15). De installatie verkeerd op dit moment in goede staat en vertoont geen directe gebreken (lekkages). Tijdens de hercontrole is de opslagtank bekeken. Deze verkeerd inderdaad in een goede staat. Wel is gezien dat er in de randen van de lekbak onderin gaten zijn gemaakt om een buis door te voeren. Het is nu niet duidelijk of de lekbak nu voldoende opslag capaciteit heeft.  Foto 1: gat in lekbak	Niet opgeheven
Actie	De gaten van de lekbak moeten direct worden dichtgemaakt, dit kan niet wachten tot week 15 van 2020. Als dit is gebeurd kan de inspectie van de installatie plaats vinden in week 15 van 2020.	

v.s. 9.3.4 van de vergunning van 2011	Een tank met de daarbij behorende leidingen en appendages voor de opslag van natronloog, soda (korrels) en (zwavel) zuur moet zijn uitgevoerd, geïnstalleerd en worden gerepareerd of vervangen overeenkomstig de hierna genoemde paragrafen van de BRL-K 903/07, door een bedrijf dat op grond van die BRL daartoe is gecertificeerd: - 1.9; - 3.1 t/m 3.22; - 9.1 t/m 9.21 (met uitzondering van 9.3, 9.5 en 9.13); - 9.27; - 9.29; - 9.30; - 12.6; - 15.1 en 15.2. Vergunninghoudster mag in afwijking van bovenstaande andere gelijkwaardige maatregelen treffen. Onder gelijkwaardig wordt verstaan dat de alternatieve maatregelen minstens evenveel bijdragen aan de veiligheid van de installatie.	
--	---	--

6. SCIOS keuring stookinstallaties		Overtreding
Constatering 21-6-2019	Er kon niet worden aangetoond dat de 2 stookinstallaties, gestookt op aardgas en bio-olie respectievelijk in de afgelopen 4 jaar (aardgas) en 2 jaar (bio-olie) zijn gekeurd door een bedrijf dat beschikt over een geldig certificaat van de stichting SCIOS op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid.	
Actie	U moet de stookinstallaties laten keuren op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid door bedrijf dat beschikt over een geldig certificaat van de stichting SCIOS of aantonen dat dit voor de stookinstallatie met bio-olie de afgelopen 2 jaar is gedaan en voor de stookinstallatie met aardgas de afgelopen 4 jaar.	
Constatering 25-10-2019	Per mail heeft u op 25-10-2019 aangegeven: 1. SCIOS keuring stookinstallaties: De aardgasgestookte ketel is geïnspecteerd door de brander leverancier. Op basis van dit rapport is naar voren gekomen dat de ventilatie onvoldoende is. Wij zijn op dit moment nog met de leverancier in gesprek of dit een kritisch gebrek is. De SCIOS keuring van de bio-olie gestookte ketel is ingepland.	Niet opgeheven
Actie	De keuringen nog laten uitvoeren.	
Art. 3.10p van het Abm, juncto art. 3.7m lid 1 en 2 van de Arm.	1 Een niet-gasgestookte stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van: b. meer dan 100 kilowatt, wordt ten minste eenmaal per twee jaar gekeurd op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid. 2 Een gasgestookte stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 100 kilowatt wordt ten minste eenmaal per vier jaar gekeurd op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid. Een keuring als bedoeld in het eerste of tweede lid wordt verricht door een bedrijf dat beschikt over een geldig certificaat dat is afgegeven door een instantie die door een accreditatie-instantie is geaccrediteerd om uitvoering te kunnen geven aan de Deelregeling voor stookinstallaties, onderdeel uitmakende van de Certificatieregeling voor het kwaliteitsmanagementsysteem ten behoeve van het uitvoeren van onderhoud en inspectie aan technische installaties, van de stichting SCIOS.	

7. Opslag gevaarlijke stoffen		Overtreding
Constatering 21-6-2019	In de hal op de locatie Denariusstraat 17 is een opslagvoorziening aanwezig voor gevaarlijke stoffen. Hierin staan onder andere brandgevaarlijke stoffen (ADR 3 geclassificeerd). De deur van deze opslagvoorziening is kapot. Hierdoor voldoet de opslagvoorziening niet aan de richtlijn PGS 15 doordat de brandwerendheid van 60 minuten conform de NEN-EN-14470-1 nu niet gehaald wordt.	
Actie	U moet de opslagvoorziening laten herstellen, zodat deze weer voldoet aan de eisen uit de richtlijn PGS 15.	

Constatering 15-11-2019	Tijdens de hercontrole is gezien dat de deur van de opslagvoorziening nog steeds kapot is. Op 25-10-2019 heeft u per mail aangegeven dat u heeft besloten om de opslagvoorziening te vervangen voor een andere opslagvoorziening. De aankoop voor deze is opgestart.	Niet opgeheven
v.s. 9.1.1 van de vergunning van 2011	9.1.1 De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals genoemd in de PGS 15 moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en moet, voorzover niet anders geregeld in de hiernavolgende voorschriften, voldoen aan de volgende voorschriften/paragrafen van de richtlijn PGS 15: - Algemeen: paragraaf 3.1, en de voorschriften 3.2.4.2 t/m 3.2.4.4, 3.7.1, 3.9.1, 3.21.1 en 3.23.1; - Inpandige opslagvoorziening: paragraaf 3.2.1 en 3.10; - Stellingen: paragraaf 3.4; - Verpakking en etikettering: par. 3.11; - Gebruik opslagvoorziening: par.3.12, 3.13, voorschrift 3.14.1, 3.14.3, 3.15.1, par.3.16, 3.17, 3.18, 3.19.	
v.s. 3.10.1 PGS 15	PGS 15. v.s. 3.10.1 Een brandveilige opslagkast moet voldoen aan de de NEN-EN-14470-1.	

8. Afvalwater		Overtreding
Constatering 21-6-2019	Op 13 mei 2019 is een steekmonster genomen van het afvalwater dat geloosd wordt via controle voorziening 2 (CV2). Uit de resultaten blijkt dat 510 mg/l aan onopgeloste bestanddelen is geloosd (zie bijlage 1). Ook uit de bemonsteringen op CV (waar CV1 en CV2 samen komen) blijkt dat onopgeloste stoffen worden geloosd. In een etmaalmonster blijkt dat 620 mg/l (15 november 2018 waarvan ook 460 mg/l in een steekmonster op CV1), 470 mg/l (20 november 2018) en 390 mg/l (2 april 2019) aan onopgeloste bestanddelen is geloosd. Het bedrijf is eerder aangeschreven op overschrijdingen van de lozingsnorm voor onopgeloste bestanddelen.	
Actie	U moet maatregelen treffen om overschrijdingen van de lozingsnormen te allen tijde te voorkomen. Een plan van aanpak en de te treffen maatregelen dienen te worden overgelegd aan het bevoegd gezag. Het plan van aanpak kunt u sturen naar info@omwb.nl met een cc aan [redacted]@omwb.nl	
Constatering 25-10-2019	Per mail heeft u op 25-10-2019 aangegeven: Afvalwater: Wij willen technische maatregelen treffen om het aandeel onopgeloste bestanddelen in ons afvalwater te verlagen. Het Plan van Aanpak hiervoor zenden wij zo spoedig mogelijk toe. Op 13 augustus 2019 is door het waterschap een steekmonster genomen van het afvalwater dat geloosd wordt via CV2. Uit de resultaten blijkt dat 1500 mg/l aan onopgeloste bestanddelen is geloosd (zie bijlage). Op 13 augustus 2019 is ook een bemonstering uitgevoerd op CV1 (waar CV1 en CV2 samen komen) hieruit blijkt dat er 330 mg/l aan onopgeloste stoffen is geloosd. Op de volgende data zijn ook etmaal monsters genomen. 2 november 220 mg/l onopgeloste bestanddelen 4 november 120 mg/l onopgeloste bestanddelen (pH 9,4) 7 november 880 mg/l onopgeloste bestanddelen (pH 6,2) Van der Kooy is eerder aangeschreven op overschrijdingen van de lozingsnorm voor onopgeloste bestanddelen, naar aanleiding van het plan van aanpak zal worden bepaald of het opstarten van een bestuursrechtelijk traject noodzakelijk is.	Niet opgeheven
Actie	Het plan van aanpak, met daarin de te nemen maatregelen en binnen welk tijdsbestek, dient binnen 2 weken na verzenddatum van de brief te worden toegestuurd aan het bevoegd gezag. Dit kan per mail aan info@omwb.nl met een cc aan [redacted]@brabantsedelta.nl.	

v.s. 2.1.4 vergunning van 6-5-2015	De in de onderstaande tabel genoemde parameters/stoffen mogen in enig steekmonster te plaatse van controlevoorzieningen CV1, CV2, CV3 niet meer bedragen dan de vermelde waarden.										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parameter</th><th>Concentratie</th><th>Eenheid</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Minerale olie</td><td>200</td><td>mg/l</td></tr> <tr> <td>Onopgeloste bestanddelen</td><td>300</td><td>mg/l</td></tr> </tbody> </table>	Parameter	Concentratie	Eenheid	Minerale olie	200	mg/l	Onopgeloste bestanddelen	300	mg/l	
Parameter	Concentratie	Eenheid									
Minerale olie	200	mg/l									
Onopgeloste bestanddelen	300	mg/l									

	9. Zuiveringstechnische voorzieningen / Controlevoorzieningen	Overtreding
Constatering 21-6-2019	CV3 is geplaatst, is geschikt voor bemonsteringsdoeleinden en heeft per 21 juni 2019 de goedkeuring van het bevoegd gezag. Tijdens het bezoek is geconstateerd dat CV3 echter niet schoon was.	
Actie	Controlevoorziening CV3 dient gereinigd te worden en te allen tijde in goede staat van onderhoud verkeren. Een bewijs van reiniging dient te worden overgelegd aan het bevoegd gezag. U kunt dit sturen naar info@omwb.nl met een cc aan @omwb.nl	
Constatering 25-10-2019	Per mail heeft u op 25-10-2019 aangegeven: Zuiveringstechnische voorzieningen: CV3 is schoongemaakt. Zie bijgevoegde foto. Op de foto is duidelijk te zien dat de CV schoon is. Borgen dat de controlevoorzieningen in goede staat van onderhoud te verkeren en oordeelkundig te worden bediend.	Opgeheven
v.s. 2.2.3 en 2.2.4 vergunning van 6-5-2015	2.2.3 Het te lozen spoelwater en verontreinigd hemelwater afkomstig van de locatie Denariusstraat 17 als bedoeld in voorschrift 2.1.2 moet te allen tijde kunnen worden bemonsterd. Daartoe dient dit afvalwater via controleput CV3 te worden geleid die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden en die de goedkeuring heeft van het bevoegde gezag. 2.2.4 De controlevoorzieningen als bedoeld in voorschriften 2.2.2 en met 2.2.3 dienen zodanig te worden geplaatst dat deze voor inspectie goed bereikbaar en toegankelijk zijn. Verder dienen de controlevoorzieningen in goede staat van onderhoud te verkeren en oordeelkundig te worden bediend. Aanwijzingen hieromtrent van of vanwege het bevoegd gezag moeten worden opgevolgd.	

	10. Vetafscheider	Overtreding
Constatering 21-6-2019	De vetafscheider dient conform NEN-EN 1825-1 en 2 te worden gebruikt. <i>In NEN-EN 1825-1 en 2 staat dat de afscheider minstens één keer per maand moet worden:</i> • <i>geïnspecteerd</i> • <i>geleegd en</i> • <i>schoongemaakt</i> <i>Verder staat in de NEN dat de:</i> • <i>slibopvangruimte voor maximaal 50% gevuld is</i> • <i>vetopslagruimte (tussen de schotten) voor maximaal 80% gevuld is</i> <i>De 80% vulling van de vetopslag komt in het algemeen overeen met een vetlaagdikte van ca. 16 cm.</i> Met een lagere frequentie kan worden volstaan indien dit geen nadelige gevolgen heeft op het doelmatig functioneren.	
Actie	Als niet wordt voldaan aan de maandelijkse frequentie dient het bedrijf aan te tonen dat een lagere frequentie niet tot nadelige gevolgen leidt. Dit bewijs moet worden toegestuurd aan het bevoegd gezag. U kunt dit sturen naar info@omwb.nl met een cc aan 	

Constatering 25-10-2019	Per mail heeft u op 25-10-2019 aangegeven: Vetafscheider: We hebben het maandelijkse controle formulier aangepast met een frequentie van 12x per jaar (controle). Op basis van deze controle kunnen we bepalen of een lagere frequentie mogelijk. Zie bijgevoegde beoordelingsformulier. Dit controleformulier betreft Checklist F-14-01 Inspectie olie en vetafscheider, versie 1.2 (14 oktober 2019). Het controleformulier is akkoord, de gemaakte afspraak is nagekomen.	Opgeheven
v.s. 2.2.8 vergunning van 6-5-2015	Het via CV3 te lozen spoelwater en verontreinigd hemelwater afkomstig van de locatie Denariusstraat 17 dient, voordat het wordt geloosd, door een vetafscheider en slibvangput te worden geleid. De vetafscheider en slibvangput moeten voldoen aan en worden gebruikt conform NEN-EN 1825-1 en 2. In afwijking van NEN-EN 1825-1 en 2 kan met een lagere frequentie van het legen en reinigen dan daar vermeld worden volstaan indien dit geen nadelige gevolgen heeft voor het doelmatig functioneren van de afscheider.	

11. Olie/slibafscheider		Overtreding
Constatering 21-6-2019	De olie/slibafscheider dient conform NEN-EN 858-2 te worden gebruikt. <i>De olie/slibafscheider dient zo vaak als voor de goede werking daarvan noodzakelijk is te worden geledigd door een erkend bedrijf. Conform de NEN-EN858-2 dient minimaal 2x/jaar een inspectie plaats te vinden ter controle op de drijfslag en het bezinksel in de put.</i> Op 13 maart 2018 is de 5-jaarlijkse inspectie uitgevoerd aan de olie/slibafscheider door de firma Van der Velden. Volgens het inspectierapport is het een visuele inspectie geweest. Hierna heeft geen lediging meer plaats gevonden. 1 keer per kwartaal wordt een inspectieronden gelopen. In deze checklist is de olie/slibafscheider niet opgenomen. Ook de nieuwe vetafscheider aan de Denariusstraat 17 is niet opgenomen (voorschrift 2.2.8). Tijdens de rondgang leek de olie/slibafscheider nog niet toe aan lediging.	
Actie	De huidige checklist aanpassen. Een nieuwe versie moet worden toegestuurd aan het bevoegd gezag. U kunt dit sturen naar info@omwb.nl met een cc aan j@omwb.nl	
Constatering 25-10-2019	Per mail heeft u op 25-10-2019 aangegeven: Olie/slibafscheider: Checklist F-14-01 Inspectie olie en vetafscheider is aangepast zie bovenstaande punt 10. In de email van 25 oktober 2019 is aangegeven dat m.b.t. de olie/slibafscheider het maandelijkse controle formulier is aangepast. Dit controleformulier betreft Checklist F-14-01 Inspectie olie en vetafscheider, versie 1.2 (14 oktober 2019) Het controleformulier is akkoord, de gemaakte afspraak is nagekomen.	Opgeheven
v.s. 3.7.2 vergunning van 6-5-2015	Gebruik en onderhoud van de olie/slibafscheider dient te geschieden conform het gestelde in NEN-EN 858-2.	

12. Logboek		Overtreding
Constatering 21-6-2019	Tijdens de milieucontrole is de geloosde hoeveelheid bedrijfsafvalwater en de afgevoerde hoeveelheid procesafvalwater opgevraagd. Deze gegevens konden niet direct ter inzage worden gelegd. Op 28 juni 2019 is de waterbalans van 2018 per email toegestuurd. Uit de waterbalans blijkt dat 19.726 m³ leidingwater is ingenomen. Er is 11.900 m³ afvalwater geloosd op de riolering en 14.829 m³ proceswater, al dan niet in product, afgevoerd. Uit de waterbalans van 2015 blijkt dat 12.975 m³ leidingwater is ingenomen, dat 2.529 m³ afvalwater is geloosd op de riolering en 12.322 m³ proceswater is afgevoerd. Uit deze vergelijking blijkt dat er een forse toename is van de hoeveelheid geloosd afvalwater op de gemeentelijke riolering. Er wordt veel meer geloosd dan eerder is aangevraagd. Het door Van der Kooy op de gemeentelijke riolering te lozen afvalwater bestaat uit: - afvalwater van huishoudelijke aard (circa 260 m³/jaar); - hemelwater afkomstig van ca. 11.000 m² verhard terreinoppervlak; - schrobwater en mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van het tankenpark (circa 873 m³/jaar); - spoelwater inwendig reinigen vrachtwagens en emballage (circa 1.000 m³/jaar); - spoelwater uitwendig reinigen vrachtwagens (circa 600 m³/jaar); - spui- en schoonmaakwater stoomketel (circa 365 m³/jaar).	
Actie	U dient een toelichting te geven op deze forse toename. Naar aanleiding van de toelichting wordt gekeken of er vervolgstappen noodzakelijk zijn. U kunt dit sturen naar info@omwb.nl met een cc aan [redacted]@omwb.nl	
Constatering 25-10-2019	Per mail heeft u op 25-10-2019 aangegeven: De toelichting over de toename van het afvalwater vindt u de toelichting en aangepaste waterbalans. Uit de toelichting is gebleken dat er sprake is van een toename van het te lozen afvalwater. Hierdoor wordt niet meer voldaan aan hetgeen wat is aangegeven in de aanvraag voor de vergunning van 2011. Aangezien de aanvraag onderdeel uitmaakt van de vergunning van 2011 mag er niet meer afvalwater geloosd worden dan is aangevraagd.	Niet opgeheven
Actie	U dient zich te houden aan aangevraagde en vergunde hoeveelheden te lozen afvalwater of u dient een aanvraag in voor een veranderingsvergunning voor het lozen van meer afvalwater.	
Art. 2.1 lid 1 onder e Wabo	Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit: 1°. het oprichten, 2°. het veranderen of veranderen van de werking of 3°. het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk,	
v.s. 3.8.1 van de vergunning van 2011	Van de bedrijfsvoering dient een logboek te worden bijgehouden waarin tenminste de volgende gegevens worden vermeld met betrekking tot de laatste 5 jaar: -welke categorieën afval(water)stromen zijn ingezameld; -welke hoeveelheden van elke categorie zijn ingezameld; -op welke wijze deze afval(water)stromen zijn verwerkt, onderscheiden naar: • afvoer door/naar derden; • in eigen beheer; • op een andere wijze. - de inspectiedata van de zuiveringstechnische voorzieningen; - alle tijdens deze inspecties geconstateerde (relevante) gegevens; - de reinigingsdata van de zuiveringstechnische werken; - de geloosde hoeveelheid bedrijfsafvalwater in m³/jaar. De afvalwaterstromen behorende tot het bedrijfsafvalwater zijn in voorschrift 3.4.1 gedefinieerd; - de hoeveelheid afgevoerd proceswater in m³/jaar.	
v.s. 3.8.2 van de vergunning van 2011	Vergunninghoudster dient op verzoek van of namens het bevoegd gezag te allen tijde inzage in het in voorschrift 3.8.1 bedoelde logboek te geven.	