

[REDACTED]

Van der Kooy Pijnacker B.V.

[REDACTED]
Denariusstraat 19A
4903 RC Oosterhout

VERZONDEN 26 JULI 2019

Geachte [REDACTED]

[REDACTED] van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, [REDACTED] en [REDACTED] Waterschap Brabantse Delta, hebben op 21 juni 2019 uw bedrijf bezocht aan de Denariusstraat 17 te Oosterhout. Zij hebben gecontroleerd of u voldoet aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer en uw omgevingsvergunning. Zij hebben daarbij meerdere overtredingen geconstateerd. Het resultaat van het bezoek staat in de bijlage.

Deze overtredingen moet u ongedaan maken. Wij geven u hiervoor 8 weken de tijd. Deze 8 weken gaan in op de verzenddatum van deze brief.

Hebt u nog vragen, neem dan contact op met [REDACTED] van de [REDACTED]. U kunt hem bereiken per e-mail via [REDACTED]@omwb.nl of telefonisch via [REDACTED].

Hoogachtend,
Burgemeester [REDACTED] (NB),

[REDACTED]

cc: gemeente Oosterhout (NB)

zaaknummer
19011114

uw kenmerk

onderwerp
bevindingen controle

behandeld door
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]@omwb.nl

plaats / datum
Tilburg,
26 juli 2019

bijlage(n)
1

Spoorlaan 181
[REDACTED] Tilburg

Postbus 75
[REDACTED] Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

CONTROLEVERSLAG

ALGEMENE BEZOEK- EN BEDRIJFSINFORMATIE			
Datum controle:	21 juni 2019		
Naam inrichting:	Van der Kooy Pijnacker B.V.		
Adres:	Denariusstraat 17 en 19a		
Postcode en plaatsnaam:	4903 RC Oosterhout		
Telefoon:	[REDACTED]		
E-mail:	[REDACTED].nl		
Internetadres:	www.vdkooy.nl		
Inrichtingsnummer:		Zaaknummer OMWB	19011114
Omschrijving bedrijfsactiviteiten:	Het opslaan en bewerken van bleekarde, plantaardige en dierlijke oliën en vetten		
Correspondentie-adres:			
Naam:	Van der Kooy Pijnacker B.V.		
t.a.v.:	[REDACTED]		
Adres:	Denariusstraat 19a		
Postcode en plaatsnaam:	4903 RC Oosterhout		
Contactpersoon v.d. inrichting:	[REDACTED]	Functie:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]	Telefoon:	[REDACTED]
Gesproken met:	[REDACTED]	Functie:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED].nl	Telefoon:	[REDACTED]
Gesproken met:	[REDACTED]	Functie:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED].nl	Telefoon:	[REDACTED]
Controle uitgevoerd met:	[REDACTED]	Functie:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]	Telefoon:	[REDACTED]
Contactpersoon OMWB:	[REDACTED]	Functie:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]		[REDACTED]



OMGEVINGSVERGUNNINGEN / MELDINGEN			
Omgevingsvergunning of melding	Datum besluit	Beschikking-nummer	Reden afgifte vergunning/indiening melding
Revisievergunning	04-05-2011	2722387	opslaan en bewerken van bleekarde en plantaardige en dierlijke oliën en vetten alsmede het opslaan van (zelf)geconserveerd wit aardappelzetmeel.
Wabo verandering	22-03-2013	20121625	Inrichten oostelijk tankenpark en verplaatsen gasflessenopslag, euralcodes
Milieuneutrale verandering	03-07-2014	14061003	Aanpassen te accepteren euralcodes
Wabo verandering	06-05-2015	13121022	Wijziging vergunning
Wabo verandering	4-11-2015	15040641	Wijzigen opslag gevaarlijke stoffen die vallen onder categorie ADR 4.2

Wabo verandering	6-6-2019	20180520	Vervangen van 8 bestaande opslagtanks door 13 nieuwe opslagtanks en het gebruik van 3 opslagtanks (elk 90 m3) voor de opslag van afvalwater.
Van toepassing zijn de algemeen geldende regels: Activiteitenbesluit milieubeheer, Activiteitenregeling milieubeheer			

ALGEMENE INFORMATIE WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (WABO)		
1. Type bedrijf	RUD categorie BOR bijlage I, onderdeel B en C Type risicobedrijf OBM Geen inrichting	Type C1 6.3 en 28.4, lid a sub 6 - - -
2. Ligging van de inrichting	Grondwaterbeschermingsgebied Geluidgezoneerd terrein	Nee Ja
3. Bevoegd gezag	College van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout	

TOETSING VERGUNNINGSSITUATIE/MELDINGSITUATIE MILIEUACTIVITEITEN
Bij het bezoek is gezien dat uw bedrijf overeenkomt met de vergunningaanvraag.
Voor meer informatie over de wetgeving kunnen het besluit, de ministeriële regeling en bijbehorende toelichtingen worden gedownload via www.wetten.nl http://www.overheid.nl/

AANDACHTSPUNTEN CONTROLE

De controle is een momentopname. De gecontroleerde onderdelen staan hieronder.

Algemeen

Binnen het bedrijf worden dierlijke en plantaardige vetten verwerkt en opgeslagen. De verwerkte vetten gaan naar biovergisters en/of worden ingezet voor de biobrandstof. Het verhuren van stoomketels komt nauwelijks nog voor.
Het bedrijf bestaat uit 3 locaties, allen onder 1 vergunning.

Loswal haven (Wilhelminakanaal zuid), hier worden vetten vanuit schepen middels een bovengrondseleiding naar de locatie getransporteerd.

Denariusstraat 17,

Inpandig

In het pand worden de volgende activiteiten verricht:

- opslag en verladen van oliën en vetten in IBC's en vaten;
- stalling en (de)montage van stoomketels;
- stalling van goederen en materialen (o.a. containers, dozen, etc.);
- onderhoudswerkzaamheden aan stoomketels;
- kantoorwerkzaamheden.

Buitenterrein

Op het buitenterrein is het volgende aanwezig:

- weegbrug;
- parkeervoorzieningen voor medewerkers en bezoekers;
- smeltcontainers voor het smelten van oliën en vetten (in aanbouw), nu nog op 19a;
- spoelplaats voor inwendig spoelen van stoomketels en reinigen van eigen IBC's en vaten;
- kocatie voor opslag en overscheppen bleekaaarde;
- opslag van vloeibare en gestolde biologische en dierlijke oliën en vetten in IBC's en vaten.

Door middel van smeltcontainers zal het gestolde vet op de locatie gaan worden opgewarmd met een nog te plaatsen stoomketel totdat het vet verpompbaar is.

Denariusstraat 19a

Buitenterrein

- Wasplaats-tankplaats
- Opslag in atmosferische tanks
- Ketelhuis met 2 stoomketels
- Smeltactiviteiten van IBC's en vaten
- Spoelplaats van voor o.a. ISO containers
- Opslag afvalwater (uit proces)
- Opslag gasflessen



Foto 1: Impressie oostelijk tankenpark

Inpandig

- Laboratorium
- Werkplaats
- Opslag diesel

Toekomstige aanpassing

Vervangen van 8 bestaande opslagtanks (vergunning van juni 2019) door 13 nieuwe opslagtanks en het gebruik van 3 opslagtanks (elk 90 m³) voor de opslag van afvalwater.

Opslag in tanks.

De producten worden opgeslagen in tanks. De inhoud wisselt continu, derhalve is er geen tekening aanwezig waarop is aangegeven wat in welke tank zit. De inhoud van de tanks wordt met een Excel overzicht bijgehouden. Tekening met tanknummers is aanwezig.

Afvalwater

Het afvalwater afkomstig van de Denariusstraat 19a bestaat uit huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, mogelijk verontreinigd hemelwater (afkomstig van 11.000 m² terrein) en spui- en schoonmaakwater van stoomketels. Het bedrijfsafvalwater bestaat uit schrobwater en mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van het tankenpark noordzijde, spoelwater van het uitwendig reinigen van vrachtwagens en van het inwendig reinigen van vrachtwagens en emballage. Daarnaast wordt schrobwater en mogelijk verontreinigd hemelwater van de tankenparken en schrobwater van de productiehal geloosd op de riolering.

Het afvalwater afkomstig van de Denariusstraat 17 bestaat uit huishoudelijk afvalwater, spoelwater reinigen emballage en stoomketels en potentieel verontreinigd hemelwater van de wasplaats. Daarnaast wordt verontreinigd hemelwater van de vloestofdichte verharding geloosd.

Zuiveringstechnische voorzieningen

Er zijn diverse interne zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig. Voor lozing op de riolering aan de Denariusstraat 17 is een vetafscheider geplaatst die moet voldoen aan de NEN-EN 1825-1 en 2.

Voor de lozing van bedrijfsafvalwater aan de Denariusstraat 19a is een olie/slibafscheider met slibvangput geplaatst die moet voldoen aan de NEN-EN 858.

Het huishoudelijk afvalwater wordt op beide locaties niet via de zuiveringstechnische voorzieningen geleid.

Het afvalwater wordt bemonsterd. Uit de bemonstering blijkt dat het gehalte aan onopgeloste bestanddelen te hoog is en dat de controle voorziening nummer 3 (CV3) niet schoon was.

Zie verder onder het kopje 'naleving voorschriften/artikelen'

Het bedrijf heeft tot op heden geen reactie ontvangen op de in de brief van 22 augustus 2017 aangevraagde verzoek de voorzieningen m.b.t. de lozingssituatie goed te keuren.@@@ **nog reactie van gemeente toevoegen, volgt nog** Tijdens de controle is geconstateerd dat een vetafscheider met controlevoorziening is geplaatst die voor bemonstering toegankelijk is.

De zuiveringstechnische voorziening van de locatie Denariusstraat 17 als bedoeld in voorschrift 2.2.8 van de vergunning van 2015 en de overstortconstructie zijn goedgekeurd.

Het te lozen spoelwater en verontreinigd hemelwater afkomstig van de locatie Denariusstraat 17 worden, voordat het wordt geloosd, door een doelmatige zuiveringstechnische voorziening geleid van voldoende capaciteit en is ook goedgekeurd.

Bodem

Vloeistofdichte voorzieningen:

Opslagtanks

De acht grote tanks welke in het midden zijn gerealiseerd (T1001 t-m T1008) moeten als vloeistofdicht zijn beoordeeld.

T1001 als vloeistofdicht beoordeeld op 21-3-2019

T1002 als vloeistofdicht beoordeeld op 13-5-2014

T1003 als vloeistofdicht beoordeeld op 23-8-2018

T1004 als vloeistofdicht beoordeeld op 15-10-2018

T1005 als vloeistofdicht beoordeeld op 19-01-2014

T1006 als vloeistofdicht beoordeeld op 28-4-2015

T1007 als vloeistofdicht beoordeeld op 24-3-2015

T1008 als vloeistofdicht beoordeeld op 12-9-2014

Bedrijfsriolering

De bedrijfsriolering is als vloeistofdicht beoordeeld op 17-9-2018.

Vloeren

Was/tankplaats, als vloeistofdicht beoordeeld op 6-5-2019.

Opslag bleekaaarde, betonverharding 1, als vloeistofdicht beoordeeld op 28-8-2017.

Opslag IBC's / toekomstige smeltplaats, betonverharding 2, als vloeistofdicht beoordeeld op 28-8-2017.

Tankenpark oost, hier vinden nu de smeltactiviteitenplaats, als vloeistofdicht beoordeeld op 17-1-2014.

Proceshal, afgekeurd in december 2018. Herstelwerkzaamheden moeten nog worden uitgevoerd. De termijn in het controlerapport is verlopen. De vloer moet nu eerst weer opnieuw gekeurd worden en hersteld. De vloer zal gezien de grootte worden opgesplitst. Half verdiepte bezinkbak naast het noordelijke tankenpark, hiervan kon tijdens de controle niet worden aangetoond dat deze als vloeistofdicht is beoordeeld.

Zie verder onder het kopje 'naleving voorschriften/artikelen'

Jaarlijkse interne controles worden uitgevoerd, steekproef gedaan van tank T1006. Op basis van de werkvergunning, voor het schoonmaken van de tank, wordt bekeken of de tank gekeurd danwel gecontroleerd (jaarlijkse) moet worden.

Het bedrijf heeft een inspectie- en registratiesysteem voor het periodiek onderhoud en de periodieke inspectie van de tanks (incl. verbindingen), de tanks voor de opslag van afvalwater en de tankputten van de verticale opslagtanks. In dit inspectie- en registratiesysteem moeten de nieuw te plaatsen tanks nog worden opgenomen. De eigen methodiek is (nog) niet goedgekeurd door het bevoegd gezag.

Zie verder onder het kopje 'naleving voorschriften/artikelen'

Opslag bleekaaarde

De op- en overslag van bleekaaarde vindt deels plaats naast de aanwezige vloeistofdichte vloer. Conform de vergunning van 2011 hoeft bleekaaarde niet opgeslagen te worden boven een vloeistofdichte vloer. In bijlage 4 van de aanvraag van 2012 voor de vergunning van 2013 is weliswaar aangegeven dat de op- en overslag zal plaatsvinden boven een vloeistofdichte vloer, maar voor de op- en overslag van vaste stoffen is dit geen vereiste uit de NRB.

Opslag IBC's en vaten met biologische en dierlijke oliën en vetten

De opslag van biologische en dierlijke oliën en vetten in IBC's en vaten vindt zowel inpandig als uitpandig plaats. De opslag van IBC's en vaten met biologische en dierlijke oliën en vetten die in de buitenlucht zijn opgeslagen zal volgens bijlage 4 van de aanvraag van 2012 voor de vergunning van 2013 plaatsvinden op een vloeistofdichte voorziening. Deze voorziening is aanwezig en wordt als betonverharding 2 aangemerkt, locatie Denariusstraat 17. Tijdens de controle is gezien dat een aantal IBC's en vaten met biologische en dierlijke oliën en vetten buiten de vloeistofdichte vloer was geplaatst (foto 2).

Zie verder onder het kopje 'naleving voorschriften/artikelen'



Foto 2: opslag buiten de vloeistofdichte vloer

Opslag brandstof

De bovengrondse dieseltank met een inhoud van 3.000 liter, tanknummer PT 0734, is in 2012 geïnstalleerd en voorzien van een installatiecertificaat. Verder is de tank vervaardigd van enkelwandig staal en staat in een lekbak.

De jaarlijkse controle van de bovengrondse dieseltank is op 15-11-2018 door [REDACTED] uitgevoerd en tevens is er gecontroleerd op de aanwezigheid van water en bezinksel. Het afleveren van diesel gebeurt aan voertuigen niet bestemd voor het wegverkeer boven de was/tankplaats.

Opslag natronloog

Op de locatie Denariusstraat 19a vindt opslag en aftappen plaats van natronloog in een IBC (foto 3). Deze IBC met natronloog staat niet op een vloeistofdichte voorziening. Ook het aftappen gebeurt niet boven een vloeistofdichte vloer.

Zie verder onder het kopje 'naleving voorschriften/artikelen'



Foto 3: Opslag en aftappen natronloog

Opslagtank met zwavelzuur

De opslagtank met zwavelzuur moet zijn uitgevoerd, geïnstalleerd en gerepareerd in overeenstemming met de BRL K903/07. Een bewijs hiervan kon niet ter inzage getoond worden.

Zie verder onder het kopje 'naleving voorschriften/artikelen'

Lucht

Stookinstallatie

In het ketelhuis zijn 2 stoomketels aanwezig met elk een vermogen van 2200 kW. Eén stoomketel gebruikt aardgas als brandstof, de andere gebruikt bio-olie. Er kon niet worden aangetoond dat de op aardgas gestookte stoomketel in het afgelopen 4 jaar is gekeurd door een bedrijf dat beschikt over een geldig certificaat van de stichting SCIOS op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid en voor de stoomketel op bio-olie geldt dat deze in de afgelopen 2 jaar gekeurd had moeten worden.

Zie verder onder het kopje 'naleving voorschriften/artikelen'




Foto 4: Ketelhuis met 2 stoomketels

Koelinstallaties

In de inrichting zijn geen koelinstallaties aanwezig.

(Gevaarlijk)afval

Het bedrijf heeft een weegbrug en meldt de inkomende afvalstromen aan het LMA. Verder is tijdens de controle de afvalstoffen boekhouding niet gecontroleerd

In-/externe veiligheid

In de werkplaats op de locatie Denariusstraat 19a is een opslagvoorziening aanwezig voor de opslag van gasflessen en gevaarlijke stoffen. Beide opslagen voldoen aan de richtlijn PGS 15.

In de hal op de locatie Denariusstraat 17 is een opslagvoorziening aanwezig voor gevaarlijke stoffen. Hierin staan onder andere brandgevaarlijke stoffen (ADR 3 geclassificeerd). De deur van deze opslagvoorziening is kapot (foto 5). Hierdoor voldoet de opslagvoorziening niet aan de richtlijn PGS 15.

Zie verder onder het kopje 'naleving voorschriften/artikelen'



Foto 5: Opslagvoorziening Denariusstraat 17.

Bedrijfsinterne milieuzorg

Ongewoon voorval

Een ongewoon voorval is elke gebeurtenis in een bedrijf, ongeacht de oorzaak ervan, die afwijkt van de normale bedrijfsomstandigheden, zoals storingen in het productieproces of van voorzieningen, ongelukken en calamiteiten. Als zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan met (mogelijk) nadelige gevolgen voor het milieu, dan moeten onmiddellijk maatregelen getroffen worden om die gevolgen te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken. Het bedrijf is verplicht (artikel 17.2 Wet milieubeheer) om ongewone voorvallen die binnen de inrichting ontstaan te allen tijde zo spoedig mogelijk te melden aan de milieuklachtcentrale.

De milieuklachtcentrale is 24 uur per dag bereikbaar op: 073 681 28 

Het melden van ongewone voorvallen is tijdens de controle besproken. Het blijkt dat niet alle ongewone voorvallen worden gemeld bij het bevoegd gezag. Het bedrijf zal voortaan ongewone voorvallen melden. Daarnaast wordt hiervan een registratie bijgehouden. Tijdens het bezoek is door het bedrijf aangegeven dat er bij regenval regelmatig problemen zijn met het afvoeren van het afvalwater. Hierdoor stromen de zuiveringstechnische voorzieningen vol en dat heeft een nadelig effect op de werking. Voortaan dient het bedrijf ongewone voorvallen te melden. Daarbij behoort ook het doen van een melding wanneer er problemen zijn met het afvoeren van afvalwater.

Energie

Energieverbruik 2018:

- 666.000 kWh
- 28.734 m³

NALEIVING VAN VOORSCHRIFTEN / ARTIKELEN		
1. Vloeistofdichte voorzieningen		Overtreding
Constatering	Tijdens de controle kon niet worden aangetoond dat de vloeistofdichte vloer van de proceshal in de afgelopen 6 jaar als vloeistofdicht is beoordeeld en goedgekeurd. Conform voorschrift 3.1.2 van de vergunning van 2015 moet de bezinkbak naast het noordelijke tankenpark ook als vloeistofdicht zijn uitgevoerd, ook hiervan kon niet worden aangetoond dat deze in de afgelopen 6 jaar als vloeistofdicht is beoordeeld.	Ja
Actie	U moet de vloeistofdichte vloeren krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument laten beoordelen en goedkeuren door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit of aantonen dat dit in de afgelopen 6 jaar is gebeurd.	
v.s. 4.2.3 van de vergunning van 2011 en v.s. 3.1.2 en 3.1.6 van de vergunning van 2015.	4.2.2 Een binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte vloer of verharding moet overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument zijn beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit. 4.2.3 Een vloeistofdichte vloer of verharding moet ten minste eens per zes jaar zijn beoordeeld en te zijn goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 4.2.2.	

2. Inspectie- en registratiesysteem		Overtreding
Constatering	Tijdens de controle heeft het bedrijf een inspectie- en registratiesysteem voor het periodiek onderhoud en de periodieke inspectie van de tanks (incl. verbindingen), de tanks voor de opslag van afvalwater en de tankputten van de verticale opslagtanks getoond. De nieuw te plaatsen 13 opslagtanks en de 3 tanks voor de opslag van afvalwater waren hierin niet opgenomen. Tevens kon niet worden aangetoond dat dit inspectie- en registratiesysteem is goedgekeurd door het bevoegd gezag.	Ja
Actie	U moet in het inspectie- en registratiesysteem voor het periodiek onderhoud en de periodieke inspectie van de tanks de nieuwe te plaatsen tanks (13 voor vetten en 3 voor afvalwater) opnemen en ter goedkeuring aanbieden. Het voorstel voor het inspectie- en registratiesysteem kunt u sturen naar info@omwb.nl met een cc aan info@omwb.nl	
v.s. 1.1.1 en v.s. 1.1.2 van de vergunning van 2019	Binnen de inrichting moet een inspectie- en registratiesysteem aanwezig zijn waardoor het periodiek onderhoud en de periodieke inspectie van de tanks (13 stuks) voor de opslag van plantaardige en dierlijke oliën en vetten (incl. verbindingen) en de tanks (3 stuks) voor de opslag van afvalwater, en de tankputten van de verticale opslagtanks te allen tijde wordt geborgd. Inspecties en onderhoud dienen plaats te vinden volgens een eigen methodiek die is goedgekeurd door het bevoegd gezag. De bevindingen van de visuele inspectie dienen in het inspectieverslag te worden genoteerd. In het inspectie- en registratiesysteem moet ten minste aandacht worden besteed aan onderhoud en inspectie van de volgende zaken: • Tankwand, tankbodem en aansluitpunten voor toe- en afvoer van product; • Werking afsluiters; • Instrumentatie en beveiligingen; • Verwarmingselementen. Binnen 3 maanden na het in werking treden van deze vergunning dient een voorstel voor het inspectie- en registratiesysteem ter goedkeuring te worden overgelegd aan het bevoegd gezag	

3. Opslag biologische en dierlijke oliën en vetten		Overtreding
Constatering	Tijdens de controle is gezien dat zowel op de locatie Denariusstraat 19a en 17 IBC's en vaten met biologische en dierlijke oliën en vetten niet waren opgeslagen boven een vloeistofdichte vloer. Aangezien de aanvraag onderdeel uitmaakt van de vergunning van 2013 dient de opslag ook plaats te vinden conform de aanvraag/vergunning.	Ja
Actie	U moet de op- en overslag van biologische en dierlijke oliën en vetten laten plaatsvinden boven een vloeistofdichte voorziening zoals aangegeven in bijlage 4 behorende bij de aanvraag van de vergunning van 2013.	
Art. 2.1 lid 1 onder e Wabo	Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit: 1°. het oprichten, 2°. het veranderen of veranderen van de werking of 3°. het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk,	

4. Opslag natronloog		Overtreding
Constatering	Tijdens de controle is gezien dat de opslag van natronloog in een IBC niet plaats vindt boven een vloeistofdichte voorziening.	Ja
Actie	U moet de opslag van natronloog laten plaatsvinden boven een vloeistofdichte voorziening.	
v.s. 4.3.1 van de vergunning van 2011	4.3.1 Voor het uitvoeren van de volgende activiteiten dienen ter plaatse vloeistofdichte voorzieningen te zijn gerealiseerd: - half open processen (inclusief stortputten ten behoeve van bleekarde) in de proceshal; - opslag in de proceshal van plantaardige en/of dierlijke oliën en vetten, inclusief tijdens de processen ontstane producten, en opslag van zwavelzuur, natronloog , kalkmelk, soda en zout; - het wassen en tanken van materieel op de gecombineerde was- tankplaats.	

5. Installatie opslagtank met zwavelzuur		Overtreding
Constatering	Tijdens de controle kon niet worden aangetoond dat de opslagtank met zwavelzuur aantoonbaar uitgevoerd, geïnstalleerd en onderhouden is in overeenstemming met de BRL K903/07.	Ja
Actie	Een dergelijk bewijs, zoals een installatiecertificaat, moet alsnog ter inzage aangeleverd worden.	

v.s. 9.3.4 van de vergunning van 2011	Een tank met de daarbij behorende leidingen en appendages voor de opslag van natronloog, soda (korrels) en (zwavel) zuur moet zijn uitgevoerd, geïnstalleerd en worden gerepareerd of vervangen overeenkomstig de hierna genoemde paragrafen van de BRL-K 903/07, door een bedrijf dat op grond van die BRL daartoe is gecertificeerd: - 1.9; - 3.1 t/m 3.22; - 9.1 t/m 9.21 (met uitzondering van 9.3, 9.5 en 9.13); - 9.27; - 9.29; - 9.30; - 12.6; - 15.1 en 15.2. Vergunninghoudster mag in afwijking van bovenstaande andere gelijkwaardige maatregelen treffen. Onder gelijkwaardig wordt verstaan dat de alternatieve maatregelen minstens evenveel bijdragen aan de veiligheid van de installatie.	
--	---	--

6. SCIOS keuring stookinstallaties		Overtreding
Constatering	Er kon niet worden aangetoond dat de 2 stookinstallaties, gestookt op aardgas en bio-olie respectievelijk in de afgelopen 4 jaar (aardgas) en 2 jaar (bio-olie) zijn gekeurd door een bedrijf dat beschikt over een geldig certificaat van de stichting SCIOS op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid.	Ja
Actie	U moet de stookinstallaties laten keuren op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid door bedrijf dat beschikt over een geldig certificaat van de stichting SCIOS of aantonen dat dit voor de stookinstallatie met bio-olie de afgelopen 2 jaar is gedaan en voor de stookinstallatie met aardgas de afgelopen 4 jaar.	
Art. 3.10p van het Abm, juncto art. 3.7m lid 1 en 2 van de Arm.	1 Een niet-gasgestookte stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van: b. meer dan 100 kilowatt, wordt ten minste eenmaal per twee jaar gekeurd op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid. 2 Een gasgestookte stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 100 kilowatt wordt ten minste eenmaal per vier jaar gekeurd op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid. Een keuring als bedoeld in het eerste of tweede lid wordt verricht door een bedrijf dat beschikt over een geldig certificaat dat is afgegeven door een instantie die door een accreditatie-instantie is geaccrediteerd om uitvoering te kunnen geven aan de Deelregeling voor stookinstallaties, onderdeel uitmakende van de Certificatieregeling voor het kwaliteitsmanagementsysteem ten behoeve van het uitvoeren van onderhoud en inspectie aan technische installaties, van de stichting SCIOS.	

7. Opslag gevaarlijke stoffen		Overtreding
Constatering	In de hal op de locatie Denariusstraat 17 is een opslagvoorziening aanwezig voor gevaarlijke stoffen. Hierin staan onder andere brandgevaarlijke stoffen (ADR 3 geclassificeerd). De deur van deze opslagvoorziening is kapot. Hierdoor voldoet de opslagvoorziening niet aan de richtlijn PGS 15 doordat de brandwerendheid van 60 minuten conform de NEN-EN-14470-1 nu niet gehaald wordt.	Ja
Actie	U moet de opslagvoorziening laten herstellen, zodat deze weer voldoet aan de eisen uit de richtlijn PGS 15.	

v.s. 9.1.1 van de vergunning van 2011	9.1.1 De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals genoemd in de PGS 15 moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en moet, voorzover niet anders geregeld in de hiernavolgende voorschriften, voldoen aan de volgende voorschriften/paragrafen van de richtlijn PGS 15: - Algemeen: paragraaf 3.1, en de voorschriften 3.2.4.2 t/m 3.2.4.4, 3.7.1, 3.9.1, 3.21.1 en 3.23.1; - Inpandige opslagvoorziening: paragraaf 3.2.1 en 3.10; - Stellingen: paragraaf 3.4; - Verpakking en etikettering: par. 3.11; - Gebruik opslagvoorziening: par.3.12, 3.13, voorschrift 3.14.1 , 3.14.3, 3.15.1, par.3.16, 3.17, 3.18, 3.19.	
v.s. 3.10.1 PGS 15	PGS 15. v.s. 3.10.1 Een brandveilige opslagkast moet voldoen aan de de NEN-EN-14470-1.	

8. Afvalwater		Overtreding								
Constatering	Op 13 mei 2019 is een steekmonster genomen van het afvalwater dat geloosd wordt via controle voorziening 2 (CV2). Uit de resultaten blijkt dat 510 mg/l aan onopgeloste bestanddelen is geloosd (zie bijlage 1). Ook uit de bemonsteringen op CV (waar CV1 en CV2 samen komen) blijkt dat onopgeloste stoffen worden geloosd. In een etmaalmonster blijkt dat 620 mg/l (15 november 2018) waarvan ook 460 mg/l in een steekmonster op CV1), 470 mg/l (20 november 2018) en 390 mg/l (2 april 2019) aan onopgeloste bestanddelen is geloosd. Het bedrijf is eerder aangeschreven op overschrijdingen van de lozingsnorm voor onopgeloste bestanddelen.	Ja								
Actie	U moet maatregelen treffen om overschrijdingen van de lozingsnormen te allen tijde te voorkomen. Een plan van aanpak en de te treffen maatregelen dienen te worden overgelegd aan het bevoegd gezag. Het plan van aanpak kunt u sturen naar info@omwb.nl met een cc aan j@omwb.nl									
v.s. 2.1.4 vergunning van 6-5-2015	De in de onderstaande tabel genoemde parameters/stoffen mogen in enig steekmonster te plaatse van controlevoorzieningen CV1, CV2, CV3 niet meer bedragen dan de vermelde waarden. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parameter</th><th>Concentratie</th><th>Eenheid</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Minerale olie</td><td>200</td><td>mg/l</td></tr> <tr> <td>Onopgeloste bestanddelen</td><td>300</td><td>mg/l</td></tr> </tbody> </table>		Parameter	Concentratie	Eenheid	Minerale olie	200	mg/l	Onopgeloste bestanddelen	300
Parameter	Concentratie	Eenheid								
Minerale olie	200	mg/l								
Onopgeloste bestanddelen	300	mg/l								

9. Zuiveringstechnische voorzieningen / Controlevoorzieningen		Overtreding
Constatering	CV3 is geplaatst, is geschikt voor bemonsteringsdoeleinden en heeft per 21 juni 2019 de goedkeuring van het bevoegd gezag. Tijdens het bezoek is geconstateerd dat CV3 echter niet schoon was.	Ja
Actie	Controlevoorziening CV3 dient gereinigd te worden en te allen tijde in goede staat van onderhoud verkeren. Een bewijs van reiniging dient te worden overgelegd aan het bevoegd gezag. U kunt dit sturen naar info@omwb.nl met een cc aan j@omwb.nl	

v.s. 2.2.3 en 2.2.4 vergunning van 6-5-2015	2.2.3 Het te lozen spoelwater en verontreinigd hemelwater afkomstig van de locatie Denariusstraat 17 als bedoeld in voorschrift 2.1.2 moet te allen tijde kunnen worden bemonsterd. Daartoe dient dit afvalwater via controleput CV3 te worden geleid die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden en die de goedkeuring heeft van het bevoegde gezag. 2.2.4 De controlevoorzieningen als bedoeld in voorschriften 2.2.2 en met 2.2.3 dienen zodanig te worden geplaatst dat deze voor inspectie goed bereikbaar en toegankelijk zijn. Verder dienen de controlevoorzieningen in goede staat van onderhoud te verkeren en oordeelkundig te worden bediend. Aanwijzingen hieromtrent van of vanwege het bevoegd gezag moeten worden opgevolgd.	
--	---	--

10. Vetafscheider		Overtreding
Constatering	De vetafscheider dient conform NEN-EN 1825-1 en 2 te worden gebruikt. <i>In NEN-EN 1825-1 en 2 staat dat de afscheider minstens één keer per maand moet worden:</i> • <i>geïnspecteerd</i> • <i>geleegd en</i> • <i>schoongemaakt</i> <i>Verder staat in de NEN dat de:</i> • <i>slibopvangruimte voor maximaal 50% gevuld is</i> • <i>vetopslagruimte (tussen de schotten) voor maximaal 80% gevuld is</i> <i>De 80% vulling van de vetopslag komt in het algemeen overeen met een vetlaagdikte van ca. 16 cm.</i> Met een lagere frequentie kan worden volstaan indien dit geen nadelige gevolgen heeft op het doelmatig functioneren.	Ja
Actie	Als niet wordt voldaan aan de maandelijkse frequentie dient het bedrijf aan te tonen dat een lagere frequentie niet tot nadelige gevolgen leidt. Dit bewijs moet worden toegestuurd aan het bevoegd gezag. U kunt dit sturen naar info@omwb.nl met een cc aan J@omwb.nl	
v.s. 2.2.8 vergunning van 6-5-2015	Het via CV3 te lozen spoelwater en verontreinigd hemelwater afkomstig van de locatie Denariusstraat 17 dient, voordat het wordt geloosd, door een vetafscheider en slibvangput te worden geleid. De vetafscheider en slibvangput moeten voldoen aan en worden gebruikt conform NEN-EN 1825-1 en 2. In afwijking van NEN-EN 1825-1 en 2 kan met een lagere frequentie van het legen en reinigen dan daar vermeld worden volstaan indien dit geen nadelige gevolgen heeft voor het doelmatig functioneren van de afscheider.	

11. Olie/slibafscheider		Overtreding
Constatering	De olie/slibafscheider dient conform NEN-EN 858-2 te worden gebruikt. <i>De olie/slibafscheider dient zo vaak als voor de goede werking daarvan noodzakelijk is te worden geledigd door een erkend bedrijf. Conform de NEN-EN858-2 dient minimaal 2x/jaar een inspectie plaats te vinden ter controle op de drijfslag en het bezinksel in de put.</i> Op 13 maart 2018 is de 5-jaarlijkse inspectie uitgevoerd aan de olie/slibafscheider door de firma Van der Velden. Volgens het inspectierapport is het een visuele inspectie geweest. Hierna heeft geen lediging meer plaats gevonden. 1 keer per kwartaal wordt een inspectieronden gelopen. In deze checklist is de olie/slibafscheider niet opgenomen. Ook de nieuwe vetafscheider aan de Denariusstraat 17 is niet opgenomen (voorschrift 2.2.8). Tijdens de rondgang leek de olie/slibafscheider nog niet toe aan lediging.	Nadere afspraak
Actie	De huidige checklist aanpassen. Een nieuwe versie moet worden toegestuurd aan het bevoegd gezag. U kunt dit sturen naar info@omwb.nl met een cc aan J@omwb.nl	

v.s. 3.7.2 vergunning van 6-5-2015	Gebruik en onderhoud van de olie/slibafscheider dient te geschieden conform het gestelde in NEN-EN 858-2.	
---	---	--

12. Logboek		Overtreding
Constatering	Tijdens de milieucontrole is de geloosde hoeveelheid bedrijfsafvalwater en de afgevoerde hoeveelheid procesafvalwater opgevraagd. Deze gegevens konden niet direct ter inzage worden gelegd. Op 28 juni 2019 is de waterbalans van 2018 per email toegestuurd. Uit de waterbalans blijkt dat 19.726 m³ leidingwater is ingenomen. Er is 11.900 m³ afvalwater geloosd op de riolering en 14.829 m³ proceswater, al dan niet in product, afgevoerd. Uit de waterbalans van 2015 blijkt dat 12.975 m³ leidingwater is ingenomen, dat 2.529 m³ afvalwater is geloosd op de riolering en 12.322 m³ proceswater is afgevoerd. Uit deze vergelijking blijkt dat er een forse toename is van de hoeveelheid geloosd afvalwater op de gemeentelijke riolering. Er wordt veel meer geloosd dan eerder is aangevraagd. Het door Van der Kooy op de gemeentelijke riolering te lozen afvalwater bestaat uit: - afvalwater van huishoudelijke aard (circa 260 m³/jaar); - hemelwater afkomstig van ca. 11.000 m² verhard terreinoppervlak; - schrobwater en mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van het tankenpark (circa 873 m³/jaar); - spoelwater inwendig reinigen vrachtwagens en emballage (circa 1.000 m³/jaar); - spoelwater uitwendig reinigen vrachtwagens (circa 600 m³/jaar); - spui- en schoonmaakwater stoomketel (circa 365 m³/jaar).	Nadere afspraak
Actie	U dient een toelichting te geven op deze forse toename. Naar aanleiding van de toelichting wordt gekeken of er vervolgstappen noodzakelijk zijn. U kunt dit sturen naar info@omwb.nl met een cc aan [REDACTED]@omwb.nl	
v.s. 3.8.1 van de vergunning van 2011	Van de bedrijfsvoering dient een logboek te worden bijgehouden waarin tenminste de volgende gegevens worden vermeld met betrekking tot de laatste 5 jaar: - welke categorieën afval(water)stromen zijn ingezameld; - welke hoeveelheden van elke categorie zijn ingezameld; - op welke wijze deze afval(water)stromen zijn verwerkt, onderscheiden naar: • afvoer door/naar derden; • in eigen beheer; • op een andere wijze. - de inspectiedata van de zuiveringstechnische voorzieningen; - alle tijdens deze inspecties geconstateerde (relevante) gegevens; - de reinigingsdata van de zuiveringstechnische werken; - de geloosde hoeveelheid bedrijfsafvalwater in m³/jaar. De afvalwaterstromen behorende tot het bedrijfsafvalwater zijn in voorschrift 3.4.1 gedefinieerd; - de hoeveelheid afgevoerd proceswater in m³/jaar.	
v.s. 3.8.2 van de vergunning van 2011	Vergunninghoudster dient op verzoek van of namens het bevoegd gezag te allen tijde inzage in het in voorschrift 3.8.1 bedoelde logboek te geven.	

Bijlage 1: ANALYSERAPPORT code R190517348 van 17-5-2019