

Waterschap Brabantse Delta 

Bouvignelaan 5
4836 AA Breda

ANALYSERAPPORT

Datum	Code	Versie	Informatie
16-05-2023	R2305160388	1	

Opdrachtreferentie	OMS23-592
Opdrachtschrijving	WSBD Handhaving 2023
Opdracht referentie	6610
klant	
Rapportage ontvanger	

Geachte ,

Hierbij zend ik u het analyserapport van het laboratoriumonderzoek dat volgens uw opdracht is uitgevoerd. Deze analyseresultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters die volgens uw opdracht zijn genomen en/of door u ter analyse zijn aangeboden.

De werkzaamheden zijn, tenzij anders aangegeven, uitgevoerd conform de PDC van AQUON. Tevens is in het "overzicht methodes AQUON" aanvullende informatie te vinden over de meetonzekerheid en de toegepaste onderzoeksmethoden. Beide documenten zijn te vinden op de website van AQUON: <http://www.aquon.nl/downloads/downloads.aspx>

AQUON voert de laboratoriumactiviteiten onpartijdig en onafhankelijk uit. AQUON trekt alleen conclusies op basis van de verkregen en gepresenteerde resultaten in rapportages.

Informatie over uitbestede analyses (prestatiekenmerken, accreditatie, toegepaste normen) kan worden opgevraagd bij uw relatiemanager van het servicebureau van AQUON.

Het analyserapport mag slechts in zijn geheel worden gereproduceerd tenzij vooraf schriftelijk toestemming van het laboratorium wordt verkregen.

Ik vertrouw erop dat wij uw opdracht naar tevredenheid en conform de afspraken hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan kunt u contact op nemen met AQUON via het bovenstaande emailadres.

Met vriendelijke groet,




Monsternummer	23-107873		
Monsterpuntcode	487002		
Monsterpuntomschrijving	van der Kooy Pijnacker bv, cv1		
Matrix	Afvalwater		
Type bemonstering	Steekmonster	Begin diepte monsterneming	0
Soort onderzoek	Standaard	Eind diepte monsterneming	0
Contramoner	Nee	Monsternemer	
Monsternemingsdatum/tijd	03-05-2023 17:02	Monsternemer van	AQUON
Begin datum/tijd monsterneming			
Eind datum/tijd monsterneming			
Ontvangstdatum monster	05-05-2023 08:39		
Vrijgavedatum monster	16-05-2023 10:13		
Opmerking klant			

Minerale olie
AQUON-Leiden
Gaschromatografie - flame ionisation detector

Parameteromschrijving	Resultaat	Eenheid	Hoedanigheid	Normen	Opm
Q minerale olie	7.9	mg/l	Niet van toepassing	7, 8	

Onopgeloste stoffen, glasvezelfilter
AQUON-Leiden
Gravimetrie

Parameteromschrijving	Resultaat	Eenheid	Hoedanigheid	Normen	Opm
Q Onopgeloste stoffen	160	mg/l	Niet van toepassing	2, 3	

Chemisch Zuurstofverbruik
AQUON-Tiel
Titrimetrie

Parameteromschrijving	Resultaat	Eenheid	Hoedanigheid	Normen	Opm
Q Chemisch zuurstofverbruik	850	mg/l	uitgedrukt in zuurstof	9	

Stikstof Kjeldahl
AQUON-Tiel
Autoanalyser - fotometrie

Parameteromschrijving	Resultaat	Eenheid	Hoedanigheid	Normen	Opm
Q stikstof Kjeldahl	6.4	mg/l	uitgedrukt in stikstof	10	

Fosfor totaal
AQUON-Tiel
Autoanalyser - fotometrie

Parameteromschrijving	Resultaat	Eenheid	Hoedanigheid	Normen	Opm
Q fosfor totaal	5.6	mg/l	uitgedrukt in fosfor	11, 12	

Bemonstering geaccrediteerd t.b.v. V&H
AQUON

Parameteromschrijving	Resultaat	Eenheid	Hoedanigheid	Normen	Opm
Q Bemonstering Afvalwater t.b.v. V&H	1			1	1

Geleidbaarheid (EGV veldmeting, gecorrigeerd naar 25 °C)
AQUON
Conductometrie

Parameteromschrijving	Resultaat	Eenheid	Hoedanigheid	Normen	Opm
Q Geleidbaarheid	3000	uS/cm	t.o.v. 25 graden Celsius	5	
Temperatuur	16.6	oC	Niet van toepassing	6	

pH (veldmeting)
AQUON
Potentiometrie

Parameteromschrijving	Resultaat	Eenheid	Hoedanigheid	Normen	Opm
Zuurgraad	5.8	DIMSLS	Niet van toepassing	4	
Temperatuur	16.6	oC	Niet van toepassing	4	

Overzicht opmerkingen

- 1 De bemonstering is onder accreditatie van AQUON uitgevoerd.
- 2 De fles voor deze analyse is niet juist afgevuld aangeleverd. De betrouwbaarheid van het analyseresultaat is hierdoor mogelijk beïnvloed.

Overzicht normen

1	Bemonstering	Conform	NEN 6600-1:2019 nl
2	Analyse	Conform	NEN-EN 872:2005 en
3	Analyse	Gelijkwaardig aan	NEN 6499:2014 nl
4	Analyse		Eigen methode
5	Analyse	Conform	NEN-ISO 7888:1994 en
6	Analyse		NEN-ISO 7888:1994 en
7	Analyse	Conform	NEN-EN-ISO 9377-2:2000 en
8	Voorbehandeling	Conform	NEN-EN-ISO 9377-2:2000 en
9	Analyse	Conform	NEN 6633:2006/A1:2007 nl
10	Analyse	Conform	NEN 6646:2015 nl
11	Analyse	Conform	NEN-EN-ISO 15681-2:2005 en
12	Voorbehandeling	Conform	NEN-EN-ISO 6878:2004 en

Legenda

De met een "Q" gemerkte parameters zijn geaccrediteerd.

De met een "S" gemerkte parameters zijn door de RvA geaccrediteerd op basis van het schema AS 2000 en AS 3000

Afkorting bij resultaten:

n.a. : niet aantoonbaar

n.g. : niet gemeten

n.t.b. : niet te bepalen

Bezoekadres AQUON locatie Tiel

De Blomboogerd 12

4003 BX

Tiel

Bezoekadres AQUON locatie Leiden

Voorschoterweg 18H

2324 AB

Leiden

Postadres AQUON

Postbus 328

4000 AH

Tiel